

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（波佐見町）

令和2年1月末時点

【対策必要箇所】

道路管理者（国）	0箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（県）	4箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（波佐見町）	2箇所	うち対策完了	2箇所
交通管理者（県警）	3箇所	うち対策完了	2箇所

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
1 アナダこども園	主要地方道佐世保嬉野線	東彼杵郡波佐見町宿郷509-1地先	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者（県）	未済	R2年度
2 アナダこども園	主要地方道佐世保嬉野線	東彼杵郡波佐見町宿郷509-1地先	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者（県）	未済	R2年度
3 アナダこども園	町道	東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1901-3先	・横断歩道がない（従道路側）	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
4 アナダこども園	町道	東彼杵郡波佐見町金屋郷154先	・横断歩道がなく、スピードを出す車が多い	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
5 アナダこども園	町道寺ノ下線	波佐見町金屋郷171-9先	・指導線がなく、優先車がわからずに車両同士で衝突する危険	・指導線設置	道路管理者（町）	○	R1年度
6 アナダこども園	町道金屋本線	波佐見町金屋郷171-14先から波佐見町金屋郷25-4先	・側溝に蓋がなく転落する危険 ・歩道幅が狭く溜りがないため、車両が歩行者に追突する危険 ・転落防止柵に隙間があるため、転落の危険	・側溝の設置 ・区画線の変更 ・転落防止柵の補修	道路管理者（町）	○	R1年度
7 白毫保育園	主要地方道佐世保嬉野線	東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1435地先	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者（県）	未済	R2年度
8 白毫保育園	主要地方道川棚有田線	東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1900地先	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者（県）	未済	R2年度
9 白毫保育園	主要地方道川棚有田線	東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1901-3先	・横断歩道がない（本線側）	・対策検討中	長崎県警察	未済	R2年度