

道路橋定期点検結果一覧

【波佐見町】

No.	橋梁名	橋長	幅員	架設年次 (※1)	想定する状況(橋全体として)				総合判定	備考
					活荷重	地震	豪雨・出水	その他		
1	樋渡橋	38.8m	6.2m	1971年	A	A	A	—	Ⅱ	
2	西前寺橋	51.0m	6.2m	1979年	B	A	A	—	Ⅱ	
3	赤松橋	15.4m	2.4m	1969年	A	A	A	—	Ⅰ	
4	甲辰園橋	35.5m	16.8m	1995年	A	A	A	—	Ⅱ	
5	新湯無田橋	49.0m	16.8m	1996年	A	A	A	—	Ⅱ	
6	新籠原橋	22.6m	17.1m	2004年	A	A	A	—	Ⅱ	
7	屋敷原橋	11.0m	5.8m	1971年	A	A	A	—	Ⅰ	
8	西ノ谷橋	45.7m	6.0m	1989年	A	A	—	—	Ⅰ	
9	八丈橋	3.0m	10.8m	2019年	A	A	A	—	Ⅰ	

※1 架設年次については、西暦で記入。

【総合判定】

I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

【想定する状況(橋全体として)】

A	何らかの変状が生じる可能性は低い
B	致命的な状態となる可能性が低いものの何らかの変状が生じる可能性がある
C	致命的な状態となる可能性がある
—	該当しない