

波佐見町内通学路の要対策箇所一覧

【東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
一般県道塩田波佐見線	百武建設付近～佐賀県境	県道であるため通行量が多いが、路側帯のカラー舗装はしてあるものの、狹隘であるため歩行が危険	歩道整備を含めた道路改良	長崎県
町道湯無田線	こうの内科付近交差点～湯無田浄水場	歩道が無いため歩行者の通行が危険	路側帯のカラー舗装化	波佐見町

【波佐見中央小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道横枕2号線	中央小学校～小熊会館	幅員狭小により車両の離合が困難、歩道もなく歩行者が危険	道路拡幅と歩道設置	波佐見町
町道横枕線	中央小学校～波佐見中学校	幅員狭小により車両の離合が困難、歩道もなく歩行者が危険	道路拡幅と歩道設置	波佐見町
町道金屋本線	金屋神社鳥居から轟橋付近	歩道がないため歩行者の通行が危険	路側帯のカラー舗装化	波佐見町
主要地方道佐世保嬉野線	役場下～波佐見交番付近	歩道がないため歩行者の通行が危険	道路拡幅と歩道設置	長崎県
主要地方道佐世保嬉野線	濁淵会館前～波佐見郵便局	歩道が無いため通行が危険	歩道設置	長崎県

【南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道南部線	清旬の郷駐車場～8分団詰所	幅員狭小により車両の離合が困難、歩道もなく歩行者が危険	道路拡幅と歩道設置	波佐見町
町道鮎婦今熊線	村木入口バス停～山角橋付近	樹木や雑草が繁茂しており見通しが悪く、道幅が狭い	路側帯の設置	波佐見町